

JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1. Lista De Asistencia

En Gómez Palacio, a los 14 días del mes de marzo del 2025, siendo las 11:00 hrs. Presentes:

NOMBRE	AREA
ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)	Ejecutivo Responsable
DRA. GUADALUPE OLVERA WILLES (SECRETARIO)	Seguridad
CAP. ALAN GUERRA (1er. VOCAL)	Operaciones
ING. ISABEL CASTRO HERNÁNDEZ (2do. VOCAL)	Analista de Sistemas de Gest.
Alberto Mata Salas	
Esteban Rocha Guevara	
Erick Garcia Macias	
Alvaro Flores	

2. Orden Del Día

Tema	Comentarios
1. Memoria de actividades del periodo desde la reunión anterior hasta la fecha.	Se revisan los cursos a impartir, su contenido temático en materia de S.O
2. Revisión de estatus de las acciones correctivas y de mejora.	Por lo pronto no se encuentran nuevas acciones correctivas o de mejora avientas en el sistema.
3. Revisión de peligros reportados en los últimos tres meses	Se revisan de manera individual los peligros reportados de los últimos 3 meses a la fecha de esta reunión y se cerraron de manera correcta.
4. Resultados de auditoría interna.	N/A
5. Revisión si precede de política de SO, objetivos, indicadores y metas.	Conforme a la NOM-064-SCT3-2023 respecto a las metas. Los indicadores están en cero, por lo que al no contar con datos suficientes para calcular un porcentaje de mejora, la meta se modifica a 2 eventos por año.
6. Cambios en la organización (siempre y cuando aplique).	Inclusión del pilatus PC-24 e ingreso de admón. de calidad y Gerente de manto
7. Análisis de incidente de la industria.	https://www.transponder1200.com/que-ocurrio-en-el-accidente-del-learjet-55-en-filadelfia-lo-que-sabemos/ El 31 de enero de 2025, un Learjet 55 con matrícula XA-UCI, operado por Jet Rescue Air

	<p>Ambulance, se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto del Northeast de Filadelfia (PNE).</p> <p>El accidente ocurrió en condiciones meteorológicas adversas, con cielo nublado y visibilidad reducida.</p> <p>El vuelo, identificado (callsing) como MTS056, tenía como destino final Tijuana, México (TIJ), con una escala programada en Springfield, Misuri. A bordo se encontraban seis personas: dos pilotos, un médico, un paramédico, una paciente pediátrica y su madre. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes.</p>
8. Revisión del cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior.	Así mismo derivado de que los indicadores de SO, se encuentran en 0 y se propone realizar la modificación de las metas.

3. Acuerdos De La Junta De Control Anterior.


#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compr.	Estatus
1	Generar boletín relacionado con peligro de la industria analizado durante esta junta de control	Sistemas de gestión	GOW	15 marzo 2025	Cerrado
2	Continuar con la captura de peligros y la gestión de riesgos por medio de nuestro sistema SMS.	Sistemas de gestión	GOW	15 marzo 2025	Cerrado
3.	Capturar peligro y proceder con la gestión del cambio por el nuevo personal.	Sistemas de gestión	GOW	15 marzo 2025	Cerrado
4.	Debido a que hay una nueva NOM, la NOM-064-SCT3-2023, se debe hacer una reedición al manual SMS.	Sistemas de gestión	GOW	15 marzo 2025	Cerrado

4. Acuerdos de la Junta de Control Actual.


TEMA	RESP.	FECHA	ESTATUS
1. Generar boletín relacionado con peligro de la industria analizado durante esta junta de control	GOW	15 junio 2025	En Proceso
2. Continuar con la captura de peligros y la gestión de riesgos por medio de nuestro sistema SMS.	GOW	15 junio 2025	En Proceso
3. Enviar a firma del ejecutivo responsable a autorización la nueva política y difundirla para conocimiento del personal.	GOW	15 junio 2025	En Proceso
4. Enviar la reedición 3 del Manual SMS y se ingresará a autorización los primeros días de Abril.	GOW	15 junio 2025	En Proceso
5. Actualizar objetivos, indicadores y metas.	GOW	15 junio 2025	En Proceso
6. Programar auditorías SMS correspondientes a 2025	GOW	15 junio 2025	En Proceso

7. Realizar gestiones del cambio por cambio del Gerente de mantto, por inclusión de aeronave y nuevo ingreso de Administrador de calidad	GOW	15 junio 2025	En Proceso
8. Se actualizan los cursos en materia de SO	GOW	15 junio 2025	En Proceso

5. FIRMAS



 ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA
 PRESIDENTE



 CAP. ALAN GERARDO GUERRA PEREZ
 (1er. VOCAL)



 DRA. GUADALUPE OLVERA WILLES
 SECRETARIO



 ING. ISABEL CASTRO HDZ.
 (2do. VOCAL)