

**SOALA**

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL**1. Lista De Asistencia**

En Gómez Palacio, a los 17 días del mes de diciembre del 2024, siendo las 11:30 hrs. Presentes:

NOMBRE	AREA
ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)	Ejecutivo Responsable
DRA. GUADALUPE OLVERA WILLES (SECRETARIO)	Seguridad
CAP. ALAN GUERRA (1er. VOCAL)	Operaciones
ING. ISABEL CASTRO HERNÁNDEZ (2do. VOCAL)	Seguridad Civil
ERICK GARCIA M.	MANUTENIMIENTO
Alberto Muto S.	Piloto
Esteban Rocha G	copiloto

2. Orden Del Día

Tema	Comentarios
1. Memoria de actividades del periodo desde la reunión anterior hasta la fecha.	Se recibió certificado del SMS y se realizó simulacro como cada año.
2. Revisión de estatus de las acciones correctivas y de mejora.	Por el momento no se encuentran nuevas acciones correctivas o de mejora abiertas en el sistema.
3. Revisión de peligros reportados en los últimos tres meses	Se revisan de manera individual los peligros reportados de los últimos 3 meses a la fecha de esta reunión y se cerraron de manera correcta.
4. Resultados de auditoría interna.	Se presenta programa de auditorías internas 2025
5. Revisión si precede de política de SO, objetivos, indicadores y metas.	Ya se encuentra publicada y distribuida la nueva política de seguridad operacional de fecha 15 de abril de 2024, no ha habido cambios o modificaciones en ninguno de los puntos. Los indicadores se encuentran dentro de la meta definida en el MSMS.
6. Cambios en la organización (siempre y cuando aplique).	Se informa que para el siguiente año se incorporaran un nuevo copiloto, gerente de Mantenimiento y administrador de calidad.
7. Análisis de incidente de la industria.	https://www.bbc.com/mundo/articulos/c4gpv10715mo El accidente ocurrió en el vuelo 7C2216 operado por un Boeing 737-800 de Jeju Air, la aerolínea de bajo coste más popular de Corea. El avión aterrizó sin sacar las ruedas ni ningún otro tren de aterrizaje. Se deslizó por la pista, se salió de la misma y se estrelló contra una pared, antes de estallar en llamas.
8. Revisión del cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior.	Se cerraron los acuerdos de la junta anterior de septiembre 2024
9. se presentó programa de eventos y cursos para 2025	


3. Acuerdos De La Junta De Control Anterior.

#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compr.	Estatus
1	Generar boletín relacionado con accidente de la industria.	Sistemas de gestión	GOW	15 dic 2024	Cerrado
2	Enviar una reseña y fotos para AFAC respecto a la historia del SMS en SOALA	Sistemas de gestión	GOW	15 dic 2024	Cerrado
3.	Continuar con la captura de peligros y la gestión de riesgos por medio de nuestro sistema SMS.	Sistemas de gestión	GOW	15 dic 2024	Cerrado
4.	Hacer una gestión del cambio debido a la actualización de la norma NOM-064-SCT3-2023	Sistemas de gestión	GOW	15 dic 2024	Cerrado


4. Acuerdos de la Junta de Control Actual.

TEMA	RESP.	FECHA	ESTATUS
1. Generar boletín relacionado con peligro de la industria analizado durante esta junta de control	GOW	25 marzo 2025	En Proceso
2. Continuar con la captura de peligros y la gestión de riesgos por medio de nuestro sistema SMS.	GOW	25 marzo 2025	En Proceso
3. Debido a que hay una nueva NOM, la NOM-064-SCT3-2023, se debe hacer una reedición al manual SMS.	GOW	25 marzo 2025	En proceso


5. FIRMAS



 ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA
 PRESIDENTE



 DRA. GUADALUPE OLVERA WILLES
 SECRETARIO



 CAP. ALAN GERARDO GUERRA PEREZ
 (1er. VOCAL)



 ING. ISABEL CASTRO HDZ.
 (2do. VOCAL)