



SOALA

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL

En Gómez Palacio, a los 29 días del mes de junio del 2023, siendo las 16:00 hrs. Presentes:

- ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)
- LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO (SECRETARIO)
- CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK (1er. VOCAL)
- GUADALUPE OLVERA WILLES (2do. VOCAL)

Invitados:

ISABEL CASTRO HERNÁNDEZ

CAP. ALBERTO MATA

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de acuerdos del acta anterior.
2. Memoria de actividades del periodo desde la reunión anterior hasta la fecha.
3. Plan de actuaciones y presupuestos para el presente periodo.
4. Revisión de estatus de las acciones correctivas y de mejora.
5. Revisión de peligros reportados del 27 de marzo al 29 de junio del presente año.
6. Resultados de auditoría interna.
7. Gestión del cambio por contratación de un piloto.
8. Revisión de indicadores de seguridad operacional.
9. Cambios en la organización (siempre y cuando aplique).
10. Análisis de incidente de la industria.

1. **LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.**

Se lee y aprueba el acta anterior

2. **MEMORIA DE ACTIVIDADES**

- Se revisa el estatus de los acuerdos de la sesión anterior.
- Se cierran acuerdos cumplidos de la asamblea anterior.
- Se continúa con la captura de peligros y la gestión de riesgos como parte del SMS.
- Se presentan los reportes recibidos en los últimos 3 meses.
- Se analizó un incidente de la avioneta Cessna 560 Citation V de operación privada que despegó del Aeropuerto Municipal de Elizabethton, Tennessee, Estados Unidos con destino al Aeropuerto MacArthur de Long Island, Nueva York, la avioneta transportaba tres pasajeros y un piloto, este se estrelló a las 3:23 p. m cerca del Bosque Nacional George Washington, Virginia, matando a todos a bordo, después la tripulación no respondiera a comunicaciones. Las causas de muerte fueron Pérdida de presión de la

cabina que provocó la pérdida del conocimiento de los ocupantes debido a hipoxia insidiosa.

Link https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_a%C3%A9reo_en_Virginia_de_2023

- Se revisaron las acciones correctivas y de mejora.
- Se presentan los resultados obtenidos de la auditoria interna realizada por un externo a la organización y propuesta de plan de acción.
- Se presenta la gestión del cambio realizada por la contratación de un piloto.
- Se revisan los indicadores y metas de desempeño.
- Se pregunta si habría algún cambio que impacte en el sistema, siendo la respuesta negativa.

3. Acuerdos Junta de control Anterior.


#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compr.	Estatus
1	Generar boletín relacionado con accidente de la industria, definir tema y como se relaciona con nuestra actividad.	Sistemas de gestión	GOW	29 junio 2023	Cerrado
2	Continuar con la captura de peligros y gestión de riesgos.	Sistemas de gestión	TODOS	29 junio 2023	Cerrado
3.	Presentar Gestión de cambio por contratación de piloto	Sistemas de gestión	TODOS	31 marzo 2023	Cerrado
4.	Programación de cursos SMS	Sistemas de gestión	GOW	28 ABRIL 2023	Cerrado
5.	Programación de auditoria interna con auditor eterno.	Sistema de gestión	GOW	30 abril 2023	Cerrado

4. Acuerdos de la Junta de Control Actual.

#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compr.	Estatus
1	Generar boletín relacionado con accidente de la industria (despresurización).	Sistemas de gestión	GOW	29 septiem bre	En proceso

2	Llevar a cabo plan de acción para solventar auditoría interna	Sistemas de gestión	GOW	31 diciembre 2023	En proceso
3.	Efectuar medidas de mitigación para la gestión de riesgos de "Contratación de un piloto".	Sistemas de gestión	GOW	30 septiembre 2023	En proceso


FIRMAS



 ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA
 PRESIDENTE



 LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO
 SECRETARIO



 CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK
 (1er. VOCAL)



 GUADALUPE OLVERA WILLES
 (2do. VOCAL)