

JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1. Lista De Asistencia

En Gómez Palacio, a los 13 días del mes de sep del 2024, siendo las 11:30 hrs. Presentes:

NOMBRE	AREA
ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)	Ejecutivo Responsable
DRA. GUADALUPE OLVERA WILLES (SECRETARIO)	Seguridad
CAP. ALAN GUERRA (1er. VOCAL)	Operaciones
ING. ISABEL CASTRO HERNÁNDEZ (2do. VOCAL)	Seguridad Civil
Esteban R. Sepulveda	Piloto
Cesar E. Ramirez	OPERACIONES
Alberto Moto S.	Piloto

2. Orden Del Día

Tema	Comentarios
1. Memoria de actividades del periodo desde la reunión anterior hasta la fecha.	Se procede a realizar una reseña sobre la historia del SMS en SOALA.
2. Revisión de estatus de las acciones correctivas y de mejora.	Por el momento no se encuentran nuevas acciones correctivas o de mejora abiertas en el sistema.
3. Revisión de peligros reportados en los últimos tres meses	Se revisaron de manera individual los peligros reportados de los últimos tres meses a la fecha de esta reunión y se cerraron de manera satisfactoria.
4. Resultados de auditoría interna.	Se presentó en minita anterior.
5. Revisión si precede de política de SO, objetivos, indicadores y metas.	Ya se encuentra publicada y distribuida la nueva política de seguridad operacional de fecha 15 de abril de 2024, no ha habido cambios o modificaciones en ninguno de los puntos. Los indicadores se encuentran dentro de la meta definida en el MSMS.
6. Cambios en la organización (siempre y cuando aplique).	Actualización de la NOM-064-SCT3-2023
7. Análisis de incidente de la industria.	https://cnnespanol.cnn.com/2024/09/06/cabina-avion-estrello-brasil-formacion-hielo-reux El avión ATR-72 de la aerolínea local Voepass giró fuera de control antes de caer al suelo el 9 de agosto, matando a las 62 personas a bordo. CENIPA dijo que el comentario del copiloto indicaba que el sistema de deshielo del avión podría haber fallado, pero aseguró que eso aún necesitaba ser confirmado. Según CENIPA, las investigaciones sobre el accidente

	probablemente durarán más de un año.
8. Revisión del cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior.	Se cerraron los acuerdos de la junta anterior de junio 2024


3. Acuerdos De La Junta De Control Anterior.


#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compr.	Estatus
1	Generar boletín relacionado con accidente de la industria.	Sistemas de gestión	GOW	30 de junio 2024	CERRADO
2	2. Enviar una reseña y fotos para AFAC respecto a la historia del SMS en SOALA	Sistemas de gestión	GOW	30 SEP 2024	EN PROCESO
3.	3. Continuar con la captura de peligros y la gestión de riesgos por medio de nuestro sistema SMS.	Sistemas de gestión	GOW	30 de junio de 2024	CERRADO

4. Acuerdos de la Junta de Control Actual.


TEMA	RESP.	FECHA
1. Generar boletín relacionado con peligro de la industria analizado durante esta junta de control	GOW	15 dic 2024
2. Enviar una reseña y fotos para AFAC respecto a la historia del SMS en SOALA	GOW	15 dic 2024
3. Continuar con la captura de peligros y la gestión de riesgos por medio de nuestro sistema SMS.	GOW	15 dic 2024
4. Realizar gestión del cambio debido a la actualización de la norma NOM-064-SCT3-2023.	GOW	15 dic 2024


5. FIRMAS



 ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA
 PRESIDENTE


 CAP. ALAN GERARDO GUERRA PEREZ
 (1er. VOCAL)



 DRA. GUADALUPE OLVERA WILLES
 SECRETARIO


 ING. ISABEL CASTRO HDZ.
 (2do. VOCAL)