



SOALA

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL

En Gómez Palacio, a los 6 días del mes de Enero del 2022, siendo las 16:00 hrs. Presentes:

- ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)
- LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO (SECRETARIO)
- CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK (1er. VOCAL)
- GUADALUPE OLVERA WILLES (2do. VOCAL)

Invitados:

CESAR RAMIREZ

CAP. ALBERTO MATA

CAP ALAN GUERRA

ERICK GARCIA

ISABEL CASTRO

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de acuerdos del acta anterior.
2. Memoria de actividades del periodo desde la reunión anterior hasta la fecha.
3. Plan de actuaciones y presupuestos para el presente periodo.
4. Cambio en la organización (siempre y cuando aplique)
5. Definir fecha de auditoria al área de seguridad.
6. Verificar que se hayan implementado las medidas de mitigación de los peligros identificados.
7. Revisión de peligros reportados de octubre al 06 de enero del presente año.
8. Propuesta de boletín para concientizar al personal.
9. Presentación de programa de cursos SMS.
10. Análisis de indicadores. Análisis de tendencias de indicadores y de base de datos
11. Revisión de estatus de las acciones correctivas y de mejora.

1. **LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.**

Se lee y aprueba el acta anterior

2. **MEMORIA DE ACTIVIDADES**

- Revisión de estatus de acuerdos anteriores.
- Se continúa con la captura de peligros y la gestión de riesgos del SMS, se presentan los 02 reportes recibidos en los últimos 3 meses.
- Se verifico estatus de los acuerdos de la asamblea anterior.

- Se pregunta si alguna de las áreas tendrá algún cambio que impacte en el sistema. Siendo la respuesta negativa.
- Se definió fecha y auditoria para efectuar auditoria al área de seguridad.
- Se verifico que las medidas de mitigación se hayan implementado en tiempo y forma.
- Lluvia de ideas para próximo boletín de seguridad.
- Aprobación de programa de cursos SMS.
- Se notificó la autorización de la reedición 01 del manual SMS y plan de implementación.
- Se dio una retroalimentación derivada de los resultados obtenidos del simulacro de excursión en pista por neumático dañado.
- Se Analizo el accidente del MD83 de Air Algérie –operado por la aerolínea española Swiftair- que se estrelló en Malí el 24 de julio de 2014.

3. Acuerdos Junta de control Anterior.

#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compr.	Estatus
1	Generar boletín relacionado con accidente de la industria, definir tema y como se relaciona con nuestra actividad. CFIT/ALAR	Sistema de gestión	GOW	31 Diciembre 2021	cerrado
2	Ingresar a AFAC para autorización la reedición 1 de manuela SMS y Plan de Implementación.	Sistema de gestión	GOW	31 Octubre 2021	cerrado
3	Ingresar a AFAC evidencia para solventar las no conformidades de la fase III del SMS.	Sistema de gestión	GOW	31 Enero 2022	cerrado
4	Capacitación SMS a proveedores subcontratados.	Sistema de gestión	GOW	31 diciembre 2021	cerrado


4. Acuerdos de la Junta de Control Actual

1.	Emitir boletín de "Error Humano"	Sistema de gestión	GOW	31 Enero 2022	En Proceso
2.	Se efectuara auditoria interna al área de seguridad	Sistema de gestión y Seguridad	GOW/ARF	30 Abril	En proceso


FIRMAS




ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA
PRESIDENTE



LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO
SECRETARIO



CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK
(1er. VOCAL)



GUADALUPE OLVERA WILLES
(2do. VOCAL)